

Fotodokumentation



Haupteingangportal



Verschattung Südfassade

Schimmelbefall,  
Feuchteschäden,



Schimmelbefall,  
Feuchteschäden,  
eingeschränkt  
funktionsfähig



Foto Duschaum Damen  
Foto Duschaum Herren



Schimmelbefall,  
Feuchteschäden,  
eingeschränkt  
funktionsfähig,  
hoher  
Energieverbrauch



Foto Duschaum Herren